

## **INFORMACJA O KONTROLI RYNKU WYROBÓW BUDOWLANYCH W 2017 R.**

### **Podstawy prawne (stan prawny na dzień 31.12.2017 r.)**

Sprawowanie nadzoru nad rynkiem wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu i udostępnianych na rynku krajowym, w tym prowadzenie kontroli wyrobów budowlanych, zostało uregulowane w:

- ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r., poz.1570), wraz z aktami wykonawczymi oraz
- ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 poz. 542, z późn. zm.) – odpowiednio w zakresie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu i udostępnianych na rynku krajowym oraz akredytacji, autoryzacji i notyfikacji jednostek uczestniczących w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych

a także w stosowanych bezpośrednio rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady:

- Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. U. L 88 4.4.2011, s. 8, z późn. zm.),
- Nr 764/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym procedury dotyczące stosowania niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych legalnie do obrotu w innym państwie członkowskim oraz uchylającym decyzję nr 3052/95/WE (Dz. U. L 218 z 13.8.2008, s. 30),
- Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. U. L 218 z 13.8.2008, s. 21).

### **System nadzoru rynku wyrobów budowlanych**

System nadzoru rynku, w części dotyczącej kontroli spełniania przez wyroby budowlane wymagań, tworzą organy nadzoru budowlanego, które zgodnie z przepisem art. 11 ustawy o wyrobach budowlanych są organami właściwymi w sprawach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu i udostępnianych na rynku krajowym, w zakresie uregulowanym ustawą, oraz organami nadzoru rynku w rozumieniu ustawy o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, tj.:

- Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego (GINB),
- 16 wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego (WINB).

Do podstawowych zadań tych organów należy kontrola wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym wyrobów budowlanych, prowadzenie postępowań administracyjnych w tym zakresie oraz współpraca z organami celnymi a także z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwanym dalej Prezesem UOKiK), który monitoruje funkcjonowanie systemu nadzoru rynku w zakresie wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu w systemie europejskim, tj. z oznakowaniem CE.

### **Zmiany w ustawie o wyrobach budowlanych.**

Od początku swojego funkcjonowania ustawa o wyrobach budowlanych była kilkakrotnie nowelizowana, jednak najistotniejszymi zmianami było dostosowanie przepisów ustawy do rozporządzenia nr 305/2011, obowiązującego w całości od 1 lipca 2013 roku.

Od 1 stycznia 2017 roku wprowadzono:

- analogiczne rozwiązania w zakresie wymagań dotyczących wyrobów nieobjętych ww. rozporządzeniem i wprowadzanych do obrotu w systemie krajowym, tj. z oznakowaniem znakiem budowlanym do zasad ustanowionych tym rozporządzeniem (analogia systemu europejskiego i krajowego),

- zmiany w przepisach karnych – nakładanie kar pieniężnych przez organ prowadzący postępowanie w sprawie wyrobu budowlanego niespełniającego wymagań ustawy.

### **Plan kontroli wyrobów budowlanych na 2017 r.**

Plan kontroli wyrobów budowlanych na rok 2017 przewidywał:

- przeprowadzenie **1152** kontroli planowych u podmiotów (min. 80% tj. 996 kontroli u sprzedawców oraz pozostałe 156 kontroli u producentów i importerów),
- skontrolowanie **3476** wyrobów budowlanych, w tym 2668 (77%) wyrobów zharmonizowanych i wymagających, co do zasady, obowiązkowego oznakowania CE (tj. wyrobów o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych).

Zgodnie z przyjętym planem, jako priorytetowe podczas kontroli wskazano następujące grupy wyrobów budowlanych:

- drzwi, okna, żaluzje, bramy i ich okucia budowlane,
- membrany,
- wyroby do izolacji cieplnej oraz złożone systemy i zestawy do izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi,
- cement, wapna budowlane i spoiwa hydrauliczne,
- wyroby do wznoszenia murów,
- wyroby do pokryć dachowych, świetliki, okna dachowe i wyroby pomocnicze,
- kruszywa,
- kleje budowlane,
- urządzenia do ogrzewania pomieszczeń.

### **Realizacja planu kontroli w 2017 r. – wykonanie ilościowe (WINB).**

**W roku 2017 wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego przeprowadzili 1115 kontroli planowych co stanowiło 97 % ich zakładanej liczby. W zakresie liczby wyrobów budowlanych plan został nieznacznie przekroczony (skontrolowano 3 486 wyrobów w stosunku do planowanych 3476).**

Ponadto, prowadzone były kontrole doraźne, tj.:

- 384 kontrole sprawdzających (tzw. rekontroli), dotyczących 491 wyrobów,
- 32 kontrole obowiązkowe, o których mowa w art. 30 ust. 4 ustawy o wyrobach budowlanych dotyczące 41 wyrobów (kontrola u producenta lub importera w przypadku wydania w postępowaniu wszczętym na podstawie ustaleń kontroli u sprzedawcy - decyzji wycofującej z obrotu lub zakazującej obrotu wyrobem budowlanym),
- 23 kontrole dokonane na wezwanie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, dotyczące 34 wyrobów,
- 6 kontroli po negatywnych wynikach badań próbek pobranych uprzednio w trybie poza kontrolą – 6 wyrobów,
- 8 kontroli innych, zrealizowanych m.in. w związku z informacjami o nieprawidłowościach występujących na rynku, w tym informacjami przekazanymi przez inne organy – 12 wyrobów.

Łącznie przeprowadzono 453 kontrole doraźne, którymi objęto 584 wyroby budowlane.

**Ogółem, w toku wszystkich 1 568 kontroli (planowych i doraźnych) przeprowadzonych w 2017 roku przez wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego, skontrolowano 4 070 wyrobów budowlanych.**

### **Realizacja planu kontroli w 2017 r. – wyroby zharmonizowane (WINB).**

W 2017 roku zrealizowany został plan w zakresie liczby kontroli dotyczących wyrobów podlegających wymaganiom rozporządzenia Nr 305/2011, tj. przy zaplanowanych 899

kontrolach planowych w zakresie wyrobów CE przeprowadzonych zostało 1 033 takich kontroli, co stanowi **wykonanie planu na poziomie 115%**.

Plan w **zakresie kontroli wyrobów** podlegających wymaganiom rozporządzenia Nr 305/2011 również został wykonany, tj. przy zaplanowanych 2 668 wyrobach CE skontrolowane zostały 2 952 takie wyroby (w toku kontroli planowych), co stanowi **wykonanie planu na poziomie 110%**.

Ogółem w 2017 r. wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego skontrolowali, w toku 1 384 kontroli planowych i doraźnych, 3 423 wyroby podlegające oznakowaniu CE (w tym 3 018 wyrobów nie uwzględniając rekontroli). Liczba ta stanowi 84 % wszystkich skontrolowanych wyrobów, z czego:

- 3 078 wyrobów zharmonizowanych skontrolowano u sprzedawców (90 %),
- 345 u producentów i importerów (10 %).

#### **Realizacja planu kontroli w 2017 r. – podział podmiotowy (WINB).**

Plan kontroli na rok 2017 zakładał poziom dywersyfikacji kontroli ze względu na podmiot kontrolowany, tj. min. 80% kontroli u sprzedawców wyrobów budowlanych. Zrealizowano u sprzedawców:

- 970 kontroli planowych (87%),
- 1333 kontroli ogółem, tj. planowych i doraźnych (97%),

co oznacza, że ww. kryteria planu zostały spełnione.

#### **Działania kontrolne GINB.**

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego na mocy art. 14 ust. 2 ustawy o wyrobach budowlanych może m.in. prowadzić kontrole planowe i doraźne. Korzystając z tego uprawnienia kontrolerzy działający z upoważnienia Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w roku 2017:

- przeprowadzili 34 kontrole planowe (w tym z pobraniem próbek wyrobów u sprzedawców) oraz 5 kontroli doraźnych,
- w toku ww. kontroli skontrolowali łącznie 214 wyrobów budowlanych,
- przeprowadzili 12 inspekcji budów, w zakresie stosowania wyrobów budowlanych, które dotyczyły 60 wyrobów budowlanych.

Podczas gdy kontrole, o których mowa w ustawie o wyrobach budowlanych, są wyłącznie kontrolami rynku, gdzie kontrolowanym jest przedsiębiorca wprowadzający lub udostępniający wyrób budowlany, inspekcje budów pod kątem stosowania wyrobów budowlanych prowadzone są na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane. Jest to zatem zadanie pozostające co do zasady we właściwości GINB i PINB, natomiast ze względu na ograniczoną właściwość wojewódzkich organów w tym zakresie, nie podlegają one planowaniu zbiorczemu.

#### **Łączne działania kontrolne organów nadzoru budowlanego w roku 2017 (WINB+GINB):**

- **kontrole rynku ogółem (planowe i doraźne) - 1 607,**
- **skontrolowane wyroby budowlane ogółem - 4 284,**
- **inspekcje budów pod kątem stosowania wyrobów budowlanych – 12 (60 wyrobów).**

#### **Zakres przeprowadzonych kontroli planowych i doraźnych (bez uwzględnienia rekontroli) – w odniesieniu do skontrolowanych wyrobów budowlanych (WINB+GINB).**

W stosunku do 3 793 wyrobów skontrolowanych podczas kontroli planowych i doraźnych (z wyłączeniem rekontroli):

- w 3 782 przypadkach sprawdzano prawidłowość oznakowania wyrobu oraz informacji towarzyszących oznakowaniu CE albo informacji dołączonej do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym,

- w 3441 przypadkach kontrolowano deklarację właściwości użytkowych (albo deklarację zgodności wyrobu),
- 370 wyroby sprawdzono w zakresie dokumentacji technicznej wyrobu,
- 1387 wyrobów skontrolowano w innym zakresie, w tym m.in. instrukcji stosowania wyrobu, informacji na temat bezpieczeństwa oraz informacji o substancjach zawartych w wyrobach (tj. informacji o której mowa w art. 6 ust. 5 rozporządzenia Nr 305/2011),
- w toku działań kontrolnych pobrano do badań próbki 388 wyrobów (na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy, tj. w toku działań kontrolnych<sup>1</sup>).

### **Badania próbek wyrobów budowlanych (WINB+GINB).**

Pobieranie próbek do badań odbywać się może w dwóch trybach:

- w toku kontroli: u sprzedawców i producentów wyrobów budowlanych (na podstawie art. 25 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych) – w tym przypadku żeby pobrać próbkę do badania należy uwiarygodnić możliwość wystąpienia nieprawidłowości poprzez stwierdzenie okoliczności wskazanych w przepisach,
- poza kontrolą: u sprzedawców i z wyrobów składowanych na budowie (na podstawie art. 16 ust. 2a ustawy o wyrobach budowlanych) – bez konieczności uprzedniego stwierdzenia nieprawidłowości formalnych, a wyniki tych badań mogą stanowić podstawę wszczęcia kontroli.

W 2017 r. kontynuowano poddawanie badaniom kontrolnym próbek wyrobów w celu ustalenia, czy wyrób posiada deklarowane przez producenta właściwości użytkowe.

Wojewódzcy inspektorzy nadzoru budowlanego zlecieli badania próbek 410 wyrobów budowlanych. Dodatkowo zlecieli badania 13 próbek kontrolnych (9 dotyczących wyrobów pobranych w 2017 r. oraz 4 do próbek pobranych w 2016 roku). Natomiast zespoły kontrolne GUNB pobrały do badań próbki 22 wyrobów budowlanych. **Łącznie organy nadzoru budowlanego w 2017 roku przebadaly 432 wyrobów i zleciły 445 badań (łącznie z badaniami próbek kontrolnych).**

W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że 201 przebadanych próbek wyrobów budowlanych, nie spełniało wymagań (dotyczyło to głównie klejów i zapraw do płytek, wyrobów do izolacji cieplnej, grzejników, pap asfaltowych i budowlanych folii izolacyjnych oraz cementów). Badania próbek kontrolnych wyrobów pobranych w 2017 roku, potwierdziły niespełnienie deklarowanych właściwości w 3 przypadkach, natomiast 6 próbek uzyskało wynik pozytywny.

W rezultacie uzyskania negatywnych wyników badań próbek wyrobów, które wykazały, że wyroby nie spełniały wymagań określonych ustawą, organy nadzoru budowlanego wydały w 2017 roku 203 postanowienia na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o wyrobach budowlanych, które zobowiązywały kontrolowanych do uiszczenia opłaty stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań.

### **Wyniki kontroli. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli wyrobów budowlanych w 2017 r.**

Spośród skontrolowanych (przez WINB i GINB) 3 793 wyrobów objętych kontrolami planowymi i doraźnymi, nie licząc rekontroli (co lepiej obrazuje sytuację na rynku), stwierdzono występowanie nieprawidłowości u 1 555 (tj. u 41 %). Oznacza to spadek o jeden punkt procentowy udziału wyrobów nieprawidłowych w stosunku do roku wcześniejszego i o trzy punkty procentowe w stosunku do kontroli sprzed dwóch lat (w 2016 r. nieprawidłowości stwierdzono u 42 % skontrolowanych wyrobów budowlanych a w 2015 roku – odnośnie 44%). W wyniku przeprowadzonych kontroli, nieprawidłowości stwierdzono w odniesieniu do:

<sup>1</sup> Podana liczba nie uwzględnia pobierania próbek w trybie poza kontrolą. Łącznie, tj. w toku kontroli oraz poza kontrolami, w 2017 r. zlecono (WINB+GINB) badania 445 próbek wyrobów budowlanych (razem z próbkami kontrolnymi).

- 36 % wyrobów przy kontroli prawidłowości oznakowania wyrobu oraz informacji dołączonej do wyrobu, towarzyszącej oznakowaniu – 1 362 takich przypadków na 3 782 kontrole oznakowania,
- 33 % wyrobów przy kontroli deklaracji właściwości użytkowych wyrobu lub deklaracji zgodności – 1 121 takich przypadków na 3 441 kontrolowane deklaracje,
- 26 % wyrobów przy kontroli dokumentacji technicznej dotyczącej wyrobów – 98 przypadków na 370 kontrole dokumentacji,
- 7 % wyrobów w innych przypadkach, w tym m.in. przy kontroli w zakresie instrukcji stosowania wyrobu, informacji na temat bezpieczeństwa oraz informacji, o której mowa w art. 6 ust. 5 rozporządzenia Nr 305/2011 – 100 takich przypadków na 1387 kontrole w powyższym zakresie.

Kontrole wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego objęły wyroby z uwzględnieniem grup wyrobów wskazanych w planie kontroli.

Spośród wszystkich skontrolowanych wyrobów budowlanych najwięcej zastrzeżeń formalnych stwierdzono w następujących grupach wyrobów:

- 1) przy wysokiej liczebności grupy (ponad 100 wyrobów):
  - wyroby murarskie i wyroby związane – 38% wyrobów nie spełniało wymagań (tj. 262 na 696 skontrolowanych wyrobów),
  - wyroby do izolacji cieplnej – 34% wyrobów nie spełniało wymagań (198/583),
  - membrany, papy asfaltowe, folie budowlane i paroizolacyjne – 40% wyrobów nie spełniało wymagań (128/322),
  - kleje budowlane – 40% wyrobów nie spełniało wymagań (118/294),
  - cement, wapna budowlane i spoiwa hydrauliczne – 27% wyrobów nie spełniało wymagań (64/236),
  - wyroby gipsowe – 25% wyrobów nie spełniało wymagań (46/187),
  - okna, drzwi i wyroby związane – 47% skontrolowanych wyrobów nie spełniało wymagań (75/160),
  - wyroby podłogowe i posadzkowe – 42% wyrobów nie spełniało wymagań (66/156),
  - wyroby do pokryć dachowych, świetliki, okna dachowe i wyroby pomocnicze – 45% wyrobów nie spełniało wymagań (67/150),
  - urządzenia do ogrzewania pomieszczeń – 60% wyrobów nie spełniało wymagań (70/117),
  - rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze – niekontaktujące się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi – 32% wyrobów nie spełniało wymagań (32/100);
- 2) przy średniej liczebności grupy (od 50 do 100 wyrobów):
  - urządzenia sanitarne – 30% wyrobów nie spełniało wymagań (27/89),
  - kruszywa – 82% wyrobów nie spełniało wymagań (47/57),
  - wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem – 52% wyrobów nie spełniało wymagań (33/64),
  - wyroby budowlane mające kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi – 22% wyrobów nie spełniało wymagań (13/60),
  - złożone systemy i zestawy do izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi – 47% wyrobów nie spełniało wymagań (35/75);
- 3) przy niskiej liczebności grupy (do 50 wyrobów):
  - wyroby prefabrykowane z betonu zwykłego, lekkiego i z autoklawizowanego betonu komórkowego – 39 % nie spełniało wymagań (15/38)
  - kominy, przewody kominowe i wyroby specjalne – 73% nie spełniało wymagań (30/41),
  - wyroby konstrukcyjne z drewna i wyroby pomocnicze – 78% nie spełniało wymagań (31/40),
  - stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu – 44% nie spełniało wymagań (20/45),
  - wyroby do usuwania i oczyszczania ścieków – 52% nie spełniało wymagań (23/44),
  - metalowe wyroby konstrukcyjne i wyroby pomocnicze – 32% nie spełniało wymagań (8/25),

- wyroby do wykańczania ścian wewnętrznych, zewnętrznych i sufitów – 53% nie spełniało wymagań (19/36),
- łączniki tworzywowe do stosowania w betonie i podłogach murowych – 47% nie spełniało wymagań (14/30).

Wskazane w planie priorytety do kontroli znalazły się w grupie wyrobów o wysokiej liczebności kontroli (za wyjątkiem kruszyw). Nieprawidłowości w tych grupach sytuują się średnio na poziomie ok. 40%, za wyjątkiem urządzeń grzewczych (60% nieprawidłowych) oraz cementów (27%). Liczne zastrzeżenia, obok grup określonych w wytycznych dotyczących zasad ustalania wojewódzkich rocznych planów kontroli na 2017 rok, budziły również grupy wyrobów dodatkowo objęte kontrolami planowymi przez organy wojewódzkie, co wynikało z rozeznania rynków lokalnych (wyroby gipsowe, wyroby podłogowe i posadzkowe, rury i kształtki). W tych grupach nieprawidłowe wyroby stanowiły średnio ok. 30%.

### **Pokontrolne działania organów. Działalność orzecznicza dotycząca postępowań prowadzonych w I instancji (WINB+GINB)**

Postępowanie administracyjne w sprawie wyrobu budowlanego niespełniającego wymagań wszczynają się z urzędu, na podstawie ustaleń kontroli (art. 16 ust. 1a ustawy o wyrobach budowlanych). W 2017 r. organy nadzoru budowlanego, w wyniku kontroli przeprowadzonych u sprzedawców, importerów i producentów, wszczęły 714 postępowań administracyjnych (w tym 595 dotyczących wyrobów podlegających oznakowaniu CE). Dodatkowo wszczęto:

- 7 postępowań na wiosek producenta, importera lub sprzedawcy – w sprawie stwierdzenia usunięcia nieprawidłowości bądź wycofania wyrobu z obrotu,
- 40 postępowań w sprawie nałożenia kary pieniężnej.

Ogółem, ww. organy działając w I instancji w wyniku prowadzonych postępowań administracyjnych wydały 896 decyzji i postanowień, a w szczególności:

- 116 postanowień zakazujących dalszego przekazywania wyrobu i jednocześnie wyznaczających termin usunięcia określonych nieprawidłowości,
- 151 decyzji nakazowych i zakazowych, dotyczących wycofania z obrotu wyrobu budowlanego albo zakazu obrotu,
- 551 decyzji o umorzeniu postępowania.

### **Podjęte działania naprawcze w celu doprowadzenie do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości lub wycofania kwestionowanych wyrobów z obrotu.**

W przypadku stwierdzenia podczas kontroli nieprawidłowości w odniesieniu do określonego wyrobu, z inicjatywy kontrolowanych podejmowane są dobrowolne działania naprawcze, na różnych etapach postępowania kontrolnego lub administracyjnego, tj. np.:

- w toku kontroli,
- po zakończeniu kontroli a przed wszczęciem postępowania administracyjnego,
- przed wydaniem orzeczenia.

Dobrowolne usunięcie nieprawidłowości lub wycofanie wyrobu z obrotu w trakcie kontroli, czyli dokonane przed podpisaniem protokołu kontroli, dotyczyło 622 wyrobów. W stosunku do 224 wyrobów stwierdzono dobrowolne podjęcie ww. działań po zakończeniu kontroli, ale przed wszczęciem postępowania administracyjnego. Odnotowano również 385 przypadków skutecznego działania podmiotów po wszczęciu postępowania administracyjnego przez organ, ale przed wydaniem pierwszego orzeczenia w sprawie (odpowiednio postanowienia lub decyzji).

Osobną grupę stanowią działania naprawcze podmiotów, które doprowadziły do usunięcia nieprawidłowości po wydaniu przez organ postanowienia wyznaczającego termin usunięcia określonych nieprawidłowości - w 2017 roku stwierdzono 94 takie działania.

### **Podsumowanie**

Zadania kontrolne, ujęte w *Zbiorczym planie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na rok 2017*, dotyczące kontroli planowych ogółem, w odniesieniu do liczby

skontrolowanych wyrobów budowlanych - zostały wykonane, z zachowaniem proporcji kontroli u producentów i u sprzedawców.

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości formalne dotyczyły 41 % kontrolowanych wyrobów. Choć z roku na rok zauważalna jest tendencja spadkowa w tym obszarze, jednak następuje to w bardzo niewielkim tempie (w 2016 r. nieprawidłowości dotyczyły 42 % skontrolowanych wyrobów budowlanych a w 2015 roku – 44%) a poziom nieprawidłowości wciąż jest niepokojąco wysoki.

Liczba próbek wyrobów kierowanych do badań przez organy nadzoru budowlanego utrzymała się na poziomie roku poprzedniego. W latach poprzednich zlecono do badań:

- w 2014 roku - 69 próbek wyrobów budowlanych,
- w 2015 roku - 358 próbek wyrobów budowlanych,
- w 2016 roku - 447 próbek wyrobów budowlanych,
- w 2017 roku – 445 próbek wyrobów budowlanych.

W porównaniu z 2016 rokiem, odsetek negatywnych wyników badań zmalał o 14 punktów procentowych (do poprawy jakości wyrobów udostępnianych na rynku w roku 2017 mogła przyczynić się publikacja wyników badań próbek na stronach internetowych GUNB).

W stosunku do roku 2016, o 10% zmalała również ilość wydanych decyzji ograniczających obrót wyrobami budowlanymi (167 w 2016 r. i 151 w 2017 r.).

*Opracowano  
w Departamencie Wyrobów Budowlanych  
Warszawa 2018 r.*